

Kolejny przykład nieodpowiedzialności!

Category: KOMUNIKATY, NEWS

written by Marek | 18 lutego 2023



Kolejny przykład nieodpowiedzialności!

Niektórym z Państwa może wydać się to dziwne, że temat jest poruszany po raz kolejny – większość to rozumie, a inni nie przyjmują tego do wiadomości. Bardzo państwa proszę o odpowiedzialność i o chwilę przemyślenia takiego bezsensownego ruchu!

Dziś na stacji przepompowni kanalizacji ściekowej przy ul. Dzikiej Róży (przy świetlicy) ponownie musiały interweniować służby OPWiK.

Zablokowana kanalizacja ściekowa to poważny problem dla wszystkich!

Komuś śmierdzi w domu szambem, innemu szambo wybija na podwórko.

Szkoda tylko, że sprawcy nie wybija w Jego muszli klozetowej.

*Wyrzucacie Państwo do muszli klozetowych:

- chusteczki jednorazowe - SZMACIANE,
- podpaski,

- pieluchy,
- bieliznę!
- * *tak wynika z relacji pracowników OPWiK*

To jest niedopuszczalne!

Jeden lekceważy zasady, a setki użytkowników ponosi tego konsekwencje – okropny fetor w domach i szambo na podwórku.

Bardzo proszę o stosowanie się do norm cywilizacyjnych!

- PODPASKI
- CHUSTECZKI SZMACIANE
- PIELUCHY
- BIELIZNĘ

WYRZUCAMY DO KOSZA CZARNEGO – DO ŚMIECI ZMIESZANYCH.

Apeluję o przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

ps. Dla tych, którzy wyrzucają powyższe do swoich muszli klozetowych proponuję przetestować swoją maszynkę elektryczną do mielenia mięsa lub kawy, wrzucając tam szmacianą chusteczkę, podpasę czy bieliznę – można do testów użyć rzeczy nie używanych ☐

Marek Karczewski